



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า

ที่ ขร ๕๒๘๐๔/๑๓๕

วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลเวียงป่าเป้า

ตามที่ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้รับงบประมาณประจำปี ๒๕๖๔ ให้ทำหน้าที่ดำเนินการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่ ตามมาตรา ๘๐ พรบ. ส่งเสริมการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๓๕ นั้น

บัดนี้ ได้ดำเนินการสำรวจและจัดทำฐานข้อมูลสภาพปัญหาน้ำเสียในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรด

(นายอลงกรณ์ มานพ)

ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ทราบ

.....
.....

(นายอลงกรณ์ มานพ)

ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาการแทน
นายกเทศมนตรีตำบลเวียงป่าเป้า

ฐานข้อมูลแหล่งกำเนิดน้ำเสีย ที่เข้าข่าย ดำเนินการตามมาตรา ๘๐ ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย

ชื่อแหล่งกำเนิด	ประเภทแหล่งกำเนิด	เลขที่	ซอย/หมู่บ้าน	ถนน	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	รหัสไปรษณีย์	โทรศัพท์	พื้นที่ ไร่/ผ.	ขนาด	ประเภท	ระบบบำบัดน้ำเสีย			ระบายน้ำทิ้ง	
													ระบบบำบัดน้ำเสีย	ชนิดระบบบำบัดน้ำเสีย	ความสามารถระบบบำบัดน้ำเสีย m^3/day	น้ำทิ้ง	ปริมาณ m^3/day
บริษัท เล้งเฮง อกริฟู้ดส์ จำกัด	โรงคั่ว	๒๗๘	๒	-	เวียง	เวียงป่าเป้า	เชียงราย	๕๗๗๐	๐๕๓-๗๘๑๔๖๓	๗๐ ไร่	ขนาดเล็ก	บ่อปูน	แบบต่อเนื่อง	บ่อปูน	๒๐	ไม่มี	-